

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.	
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
		Revisó	
		Aprobó	
		Fecha aprobación	
		Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86
Árbol N.º	1J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
Localización Exacta del árbol	E 986923.836 N 1005726.953	c.c. ó N.I.T	901339011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste torcido, raíces no apreciables y podas antitécnicas.			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m) 0.079	
		Altura Total (m) 4.5	
		Altura Com. (m) 0.0	
		Volumen Comercial (m3) 0.0	
		CONCEPTO TÉCNICO	
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Jonathan A Luna

Firma

Ing. Forestal:

T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
			Revisó	
Concepto Técnico:		Aprobó		
		Fecha aprobación		
		Página		
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa	
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir	
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86	
Árbol N.º	2 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.	
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102	
Localización Exacta del árbol	E 986922.615 N 1005728.059	c.c. ó N.I.T	901339011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL		
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste inclinado, raíces no apreciables.				
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.				
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR		
		DIMENSIONES		
		P.A.P. (m)	0.067	
		Altura Total (m)	4.7	
		Altura Com. (m)	0	
		Volumen Comercial (m3)	0	
		CONCEPTO TÉCNICO		
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.		

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Jonathan A Luna

Firma

Ing. Forestal:

T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández															
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página																	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa																
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir																
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86																
Árbol N.º	3 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.																
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102																
Localización Exacta del árbol	E 986922.948 E 1005728.280	c.c. ó N.I.T	901339011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL																
ESTADO FÍSICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste recto, raíces no apreciables.																			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																			
Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.																			
VISTA DETALLE			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0.088</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,010</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.088		Altura Total (m)	6		Altura Com. (m)	2.5		Volumen Comercial (m3)	0,010
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.088																	
	Altura Total (m)	6																	
	Altura Com. (m)	2.5																	
	Volumen Comercial (m3)	0,010																	
			CONCEPTO TÉCNICO																
			Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.																




 Firma

 Ing. Forestal:

 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.																
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández															
Concepto Técnico: _____		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974															
		Revisó																
		Aprobó																
		Fecha aprobación																
		Página																
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa															
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir															
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86															
Árbol N.º	4 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.															
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102															
Localización Exacta del árbol	E 986923.281 N 1005727.948	c.c. ó N.I.T	901339011-6															
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL																
ESTADO FÍSICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, ramas secas, fuste recto, raíces no apreciables.																		
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno																		
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.																		
VISTA DETALLE		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0.117</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0.024</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.117		Altura Total (m)	8		Altura Com. (m)	3.5		Volumen Comercial (m3)	0.024
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																	
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.117																
	Altura Total (m)	8																
	Altura Com. (m)	3.5																
	Volumen Comercial (m3)	0.024																
		CONCEPTO TÉCNICO																
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.																



 Firma

 Ing. Forestal:

 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández															
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página																	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa																
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir																
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86																
Árbol N.º	5 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.																
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102																
Localización Exacta del árbol	E 986925.279 N 1005730.934	c.c. ó N.I.T	901339011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL																
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa media, ramas secas, fuste recto, raíces no apreciables.																			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.																			
VISTA DETALLE			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,066</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,009</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,066		Altura Total (m)	7		Altura Com. (m)	2		Volumen Comercial (m3)	0,009
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,066																	
	Altura Total (m)	7																	
	Altura Com. (m)	2																	
	Volumen Comercial (m3)	0,009																	
			CONCEPTO TÉCNICO																
			<p>Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.</p>																

Jonathan A Luna

Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.	
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
		Revisó	
		Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación	
		Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86
Árbol N.º	6 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO. B OF.1102
Localización Exacta del árbol	E 986930.383 N 1005732.039	c.c. ó N.I.T	901339011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste torcido e inclinado, raíces no apreciables.			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m)	0.147
		Altura Total (m)	7.5
		Altura Com. (m)	0
		Volumen Comercial (m3)	0
		CONCEPTO TÉCNICO	
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	

Jonathan A Luna

Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	

Concepto Técnico: _____

Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86
Árbol N.º	7 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
Localización Exacta del árbol	E 986932.935 N 1005731.154	c.c. ó N.I.T	901339011-6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste torcido, raíces no apreciables.

ESTADO SANITARIO:

El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – **Bueno**.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.

VISTA GENERAL



VISTA DETALLE



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES	
	P.A.P. (m)	0.127
	Altura Total (m)	6.8
Altura Com. (m)	0	
Volumen Comercial (m3)	0	

CONCEPTO TÉCNICO


Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.

Jonathan A Luna

Firma
Ing. Forestal:
T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página		
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa	
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir	
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86	
Árbol N.º	8 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.	
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102	
Localización Exacta del árbol	E 986929.716 N 1005724.409	c.c. ó N.I.T	901339011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, ramas secas, fuste torcido y raíces descubiertas.				
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – Bueno.				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0.926
			Altura Total (m)	20
			Altura Com. (m)	14
			Volumen Comercial (m3)	6.124
			CONCEPTO TÉCNICO	
			Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	


 Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021
Especie	Eucalipto Común
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>
Árbol N.º	9 J
Cod.SIGAU	N/A
Localización Exacta del árbol	E 986861.668 N 1005533.003
Sitio de Visita	Bosa
Barrio Visita	Provenir
UPZ	86
Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
c.c. ó N.I.T	901339011-6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:

El árbol se encuentra en un estado malo (Muerto en Pie)

ESTADO SANITARIO:

El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – **Malo**.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



**INTERVENCIÓN SILVICULTURAL
A CONSIDERAR**

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0.241
Altura Total (m)	10
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto. Además, no presenta buenas condiciones físicas y sanitarias, lo cual puede ocasionar su volcamiento a futuro.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Jonathan A Luna

Firma
Ing. Forestal:
T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández															
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974															
			Revisó																
			Aprobó																
		Fecha aprobación																	
		Página																	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa																
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir																
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86																
Árbol N.º	10 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.																
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102																
Localización Exacta del árbol	E 986861.446 N 1005534.551	c.c. ó N.I.T	901339011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL																	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, desgarre de ramas, fuste recto y raíces no apreciables.																			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – Bueno .																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.																			
VISTA DETALLE																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0.362</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">10.7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0.268</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.362		Altura Total (m)	10.7		Altura Com. (m)	4		Volumen Comercial (m3)	0.268
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.362																	
	Altura Total (m)	10.7																	
	Altura Com. (m)	4																	
	Volumen Comercial (m3)	0.268																	
		CONCEPTO TÉCNICO																	
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.																	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018



Firma
Ing. Forestal:
T.P. 70266-251974