

## PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTÁ




## PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - ANEXO 41

L1T1-CON-SST-PN-0003

Proyecto/ Sede Administrativa		Nombre del conductor	AUGUSTO PIMIENTA	
Tipo de vehículo:	VAN	No. Licencia, tipo y vigencia:	9J434J79 - 26/10/2028	
Cilindrada:	3 471	Documentos Obligatorios	Estado	Fecha de vencimiento
Tipo de Combustible:	GASOLINA	Seguro Obligatorio SOAT	VIGENTE	18/03/2022
Placa:	JLU 479	Revisión Técnico-mecánica y de gases:	---	
Modelo y Marca:	2020 / HONDA	Póliza de Responsabilidad Civil:	---	
Tarjeta de Propiedad:	10020540068	Pase Interno (si aplica)	---	

Grado de Acción de la Corrección

A: Inmediata  
 B: Pronta (Corrección no mayor a 5 días)  
 C: Posterior (Corrección no mayor a 15 días)

Descripción	A continuación se anota de correspondiente indique el estado de cada parte del vehículo utilizando las siglas: C: Cumple, NC: No Cumple, NA: No Aplica																														
	Esta Inspección corresponde al mes de:											del año: 2021																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Luzes</b>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Direccionales.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
De parqueo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
De stop.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
De Reversa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
<b>Cabina</b>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Instrumentos de tablero, Velocidad / Temperatura / presión.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Espejos retrovisor / Espejos Laterales.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Pilo / Pilo de Reversa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Freno de mano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Puertas / Vidrio Puertas.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Vidrio frontal / Vidrio trasero.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Limpie brisas.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
<b>Llantas</b>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Estado de las llantas.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Llanta de repuesto.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
<b>Estado Mecánico</b>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Niveles aceite motor / aceite dirección, Líquido frenos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Estado de Radiador / nivel de agua.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Estado de Correas / Ajuste de Correas.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Sincronización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Estado De Los Amortiguadores	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Tanque combustible	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Mangueras	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Retenedores	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Terminales de Batería / Cables eléctricos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Sistema de embrague.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
<b>Equipamiento</b>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Equipo de Carretera y Elementos atención emergencias.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Linterna - gato -cruceca-triángulos- tacos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Extintor de incendios.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Botiquín.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
<b>Datos de consumo</b>	16012	16053	16149	16249	16364	16434	16524	16608	16690	16715	16859	16925	16990	17051	17045	17175	17262	17305	17346	17389	17432	17475	17518	17561	17604	17647	17690	17733	17776		
Kilometraje inicial/ Kilometraje final																															
Suministro de Combustible (Galones). Indicar el nivel en galones el primer y último día del mes.		Fuel		Fuel				Fuel		Fuel		Fuel		Fuel		Fuel		Fuel		Fuel		Fuel		Fuel		Fuel		Fuel			
<b>Si encuentra fallas indique el Grado de Acción de la Corrección (A - B - C):</b>																															
<b>Nombre de quien realiza la inspección/ Firma</b>																															









PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1  
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS



DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y SST

Proyector Sede Administrativa	Nombre del conductor	GONZALO RIVERO
Tipo de vehículo:	Nº. Licencia, tipo y vigencia:	1026232581 : B2 ; Activa
Cilindrada:	Documentos Obligatorios	Estado
Tipo de Combustible:	Seguro Obligatorio SOAT	Vigente
Placa:	Revisión Técnico-mecánica y de gases:	13/10/2021
Modelo y Marca:	Poliza de Responsabilidad Civil:	14/12/2021
Tarjeta de Propiedad:	Pasa Interno (si Aplica)	

Grado de Acción de la Comisión

A: Inspección  
B: Fines (Corrección no mayor a 5 días)  
C: Positivo (Corrección no mayor a 15 días)

A continuación en cada día correspondiente indicará el estado de cada parte del vehículo utilizando las siguientes siglas: C: Cumple, NC: No Cumple, NA: No Aplica

Luzes	Esta inspección corresponde al mes de																																
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Medios / Bajos / Altos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Directoriales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
De parqueo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
De stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
De reversa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instrumentos de tablero, Velocidad / Temperatura / presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espigas retrovisor / Espigas Laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piso / Pto de Reversa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freno de mano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puertas / Vidro Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vidrio frontal / Vidro trasero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luzes bridas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llanta de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inchales escala motor / escala dirección, Lubado frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de Radiador / nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de Correas / Ajuste de Correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sincronización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado De Los Amortiguadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revoluciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Terminals de Batería / Cable eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de embrague	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equipo de carretas / Elementos atención emergencias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luz trasera - gato - cruceta-triangulo- tacos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bombillo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Datos de consumo	Esta inspección corresponde al mes de																																
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Kilometraje inicial / Kilometraje final	62.822	62.852	62.882	62.912	62.942	62.972	63.002	63.032	63.062	63.092	63.122	63.152	63.182	63.212	63.242	63.272	63.302	63.332	63.362	63.392	63.422	63.452	63.482	63.512	63.542	63.572	63.602	63.632	63.662	63.692	63.722	63.752	
Suministro de Combustible (Galones) Indicar el nivel en galones el primer y último día del mes	14.00																																
El encuestado deberá indicar el Grado de Acción de la Comisión (A - B - C):																																	
Nombre de quien realiza la inspección/ Firma	GONZALO RIVERO																																

Proyecto de Administración: **Campero**

Nombre del conductor: **Jeison Muñoz**

No. Licencia, tipo y vigencia: **80294363**

Estado: **Vigente**

Fecha de vencimiento: **2022/03/12**

Clasificación: **3956**

Documento Obligatorio: **Seguro Obligatorio SOAT**

Revisión Técnica/seguro y de gases: **N/A**

Fecha de Responsabilidad Civil: **N/A**

Pase Interno (SI/Agua): **N/A**

Modelo y Marca: **2020 / TOYOTA**

Tarifa de Propiedad: **10020540953**

NOTA: Si el vehículo no pasa la inspección técnica, agendar inmediatamente el pre-mantenimiento para su reparación, este trámite está programado para un máximo de 15 días hábiles, debiendo reportar el estado de avance y fecha de término al inspector.

A continuación se detallan los datos correspondientes respecto al estado de cada parte del vehículo utilizando las siguientes siglas: C: Completo, NC: No Completo, NA: No Aplica

Descripción	Evaluación por días																															
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Motor / Base / Agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Directrices	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
De parqueo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
De apoyo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
De Reversas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Instrumentos de tablero, Velocidad, Temperatura / presión	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Equipos retractor / Espojos laterales	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Palo / Pao de Reversas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Freno de mano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Puertas / Vetro Puertas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Vetro frontal / Vetro trasero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Lampas traseras	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Llanta de repuesto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Nuevas aceite motor / aceite dirección, Líquido frenos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de Radiador / nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de Correas / Junta de Correas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Structuración	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Estado de los Amortiguadores	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Torque combustible	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Mangueras	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Reservadores	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Terminales de Batería / Cables eléctricos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Sistema de embrague	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Equipo de Carretera y Elementos señalamiento emergencia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Linterna - palo - cruces - triángulo - conos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Extintor de incendios	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Botiquín	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Equipamiento	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Datos de consumo	8420	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	8465	
Sumatoria de Combustible (Gallones) indicar el error en galones el primer y último día del mes	9.140	9.235	9.235	9.285	9.285	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	
Si encuentra tasas indique el Código de Acción de la Corrección (A - B - C)	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full	Full

Nombre de quien realiza la Inspección Firma: **Jeison Muñoz**

Atención: Prioridad (Corrección menor a 5 días) / Pasado (Corrección no mayor a 15 días)



METRO LINEA 1

PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1  
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS  
DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y SST



Proyecto Sede Administrativa: **VAN**

Tipo de vehículo: **3.471**

Cliente: **GAZOLINA**

Tipo de Combustible: **J2U 479**

Placa: **2020 / HONDA**

Modelo y Marca: **2020 / HONDA**

Tarifa de Propiedad: **10020540068**

Nombre del conductor: **Augusto Pimiento**

No. Licencia tipo y vigencia: **91434179 - 26/10/2028**

Documento Obligatorio: **Seguro Obligatorio SOAT**

Estado: **VIGENTE**

Fecha de vencimiento: **18/03/2021**

Revisión Técnico-mecánica y de gases: **Poliza de Responsabilidad Civil:**

País Interno (si aplica): **Poliza Interno (si aplica)**

Definición: **NOTA: Si el vehículo no pasa la inspección técnica, reportar inmediatamente al jefe inmediato para programar su reparación, esta forma será programado para un día, o dos días siguientes de inmediato y fecha de forma adecuada.**

Descripción: **Inspección de estado. Velocidad / Temperatura / presión. Emisiones motor / Emisiones Luminosas. Freno de mano. Cálculos de seguridad. Puntos / Vicio Puntos. Vicio frontal / Vicio trasero. Limpia bridas. Estado de las llantas. Limpia de repuesto. Nivel de aceite motor / aceite dirección. Líquido frenos. Estado de Radiador / nivel de agua. Estado de Correas / Ayudas de Correas. Sincronización. Estado De Las Amortiguadores. Tanque combustible. Mangueras. Repareadores. Terminals de Batería / Cables eléctricos. Sistema de empuje. Equipo de carretera y Elementos atención emergencias. Linterna - gata - curules - trípodes - bocas. Emisor de neblinas. Botiquín.**

Grado de Acción de la Corrección

A: Inmediata

B: Próximamente (Corrección no mayor a 5 días)

C: Posteriore (Corrección no mayor a 15 días)

Luz	Cabin	Estado Mecanico	Equipamiento	Datos de consumo																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Medida / litros / Años				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Diagnostico				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
De parqueo				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
De stop				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
De Reversa				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Instrumentos de tablero. Velocidad / Temperatura / presión				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Emisiones motor / Emisiones Luminosas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Freno de mano				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cálculos de seguridad				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Puntos / Vicio Puntos				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vicio frontal / Vicio trasero				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Limpia bridas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de las llantas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Limpia de repuesto				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de aceite motor / aceite dirección. Líquido frenos				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de Radiador / nivel de agua				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de Correas / Ayudas de Correas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sincronización				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado De Las Amortiguadores				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tanque combustible				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mangueras				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Repareadores				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Terminals de Batería / Cables eléctricos				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema de empuje				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Equipo de carretera y Elementos atención emergencias				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Linterna - gata - curules - trípodes - bocas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Emisor de neblinas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Botiquín				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Manometría inicial / Manometría final				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Suministro de Combustible (Galones). Indicar el nivel en galones al primer y último día del mes				15.307	15.308	15.315	15.320	15.325	15.330	15.335	15.340	15.345	15.350	15.355	15.360	15.365	15.370	15.375	15.380	15.385	15.390	15.395	15.400
Si encuentra fallas indique el Grado de Acción de la Corrección (A - B - C):																							
Nombre de quien realiza la inspección/ Firma																							

ML1-0817-RR-2020-025 V1





INSPECCIÓN PROFESIONAL DE VEHICULOS  
DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y SST



Proyecto de la Administración: **VAN 3471**  
 Tipo de vehículo: **GOSELAJA**  
 Color: **ITL 479**  
 Tipo de Combustible: **ITL 479**  
 Marca: **20201 HONDA**  
 Modelo y Año: **10020540068**  
 Tipo de Propiedad: **10020540068**

Numero del conductor: **ALBERTO PINIENTA**  
 No. Licencia, tipo y vigencia: **91434179 - 26/10/2028**  
 Documentos Obligatorio: **Seguro Obligatorio SOAT**  
 Seguro Obligatorio SOAT: **VIGENTE**  
 Vigencia (comenzando y de gracia): **18/03/2022**  
 Fecha de Responsabilidad Civil: **18/03/2022**  
 Foto del sistema (si aplica):

A continuación se da de cada de correspondencia según el estado de cada parte del vehículo conforme las siguientes siglas: C: Cambio, M: Motor, C: Caja, M: Mando, M: Mando, M: Mando

Esta inspección corresponde al mes de **Julio - Agosto 2021**

Detalle	Evaluación por día																														
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Luces</b>	✓																														
<b>Cabina</b>	✓																														
<b>Llantas</b>	✓																														
<b>Estado Mecánico</b>	✓																														
<b>Equipamiento</b>	✓																														
<b>Datos de consumo</b>	16.012	16.053	16.114	16.175	16.236	16.297	16.358	16.419	16.480	16.541	16.602	16.663	16.724	16.785	16.846	16.907	16.968	17.029	17.090	17.151	17.212	17.273	17.334	17.395	17.456	17.517	17.578	17.639	17.700	17.761	17.822

Se encuentra esta Inspección al Orden de Acuerdo de la Correo: **A. B. C.**

Nombre de quien realiza la inspección/ Firma: *[Handwritten signatures]*

Estado de Acuerdo de la Correo: **A. Inspección**  
 B. Inspección (Comisión no mayor a 5 días)  
 C. Inspección (Comisión no mayor a 15 días)



